



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

# WORKTOP KIT

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Worktop Kit se utiliza para el tratamiento de aceite y el mantenimiento de encimeras y otras superficies de madera en interiores. Es fácil trabajar con el aceite y crea una superficie duradera con alta resistencia. El kit contiene todo lo que necesita para el tratamiento completo.

## EL KIT CONTIENE:

- 0,75 L Worktop Oil
- 250 ml Intensive Wood Cleaner
- Almohadilla negra para lijar
- Almohadilla blanca para pulir
- Un paño anti-pelusa
- Un par de guantes
- Instrucciones de aplicación

## Información de producto

Rendimiento: 0,75 L cubren en torno a 12-15 m<sup>2</sup> por capa, dependiendo de la absorción de la madera.

Colores (Aceite): Natural



limpieza

## Intensive Wood Cleaner

Limpieza básica y eliminación de grasas. Prepara las superficies para tratamientos posteriores. Reduce la tensión en las superficies, por lo que el tratamiento que se aplique después puede obtener magníficos resultados.



resistencia

## Worktop Oil

Penetra en la madera profundamente. Asegura la máxima resistencia a la suciedad y al agua desde el primer día. Destaca la veta natural mejorando el atractivo de la madera.



aplicación

## Fácil de aplicar

El aceite es fluido y resulta agradable trabajar con él. Se puede pulir a mano con una almohadilla manual.



mantenimiento

## Fácil de mantener

Puede limpiarse y mantenerse con WOCA soap y con gel para superficies de interior barnizadas.



Natural \*





## USO

### Preparación

Es importante que tanto la madera como el aceite estén a una temperatura de por lo menos 15°C (si es posible, a unos 20°C), y que la humedad del aire esté en torno al 50 %. Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada para una buena evaporación, y para reducir el tiempo de secado.

Lije la superficie con papel de lija de grano 180. Limpie con aspiradora la superficie para eliminar los residuos del lijado. Limpie a fondo la superficie con WOCA Intensive Wood Cleaner, mezclado en proporción de 1 parte de limpiador con 20 partes de agua. Después de la limpieza, deje que la superficie de trabajo seque durante al menos 8 horas a una temperatura de 20°C.

### Nota

Todos los trapos empapados con aceite deben ser almacenados/

eliminarse en contenedores sellados o incinerados debido al riesgo de autoinflamación.

### Tiempo de secado

La superficie con tratamiento de aceite se puede usar después de 24 horas a 20 grados. Durante este tiempo, la superficie no debe entrar en contacto con agua. El aceite tarda aproximadamente una semana en endurecerse completamente. Por lo tanto, se recomienda tener cuidado durante ese tiempo. Se debe limpiar inmediatamente cualquier derrame de líquidos.

### Limpieza y mantenimiento

Limpieza semanal: Natural Soap

Mantenimiento mensual: Oil Refreshing Soap

Mantenimiento: Maintenance Gel o Worktop Oil



## TRATAMIENTO

- 1 Mezcle completamente el aceite.
- 2 Use una brocha para distribuir una cantidad adecuada de aceite en una capa uniforme. Si es posible, se debe aplicar una capa de aceite al dorso de la superficie de trabajo.
- 3 Espere unos 30 minutos a 20°C, mientras que el aceite penetra en la madera. Aplique más aceite si aparecen áreas secas.
- 4 Use la almohadilla de mano roja o blanca WOCA, en el sentido longitudinal de la madera. Esto hará que la superficie sea más duradera.
- 5 Después, limpie todo exceso de aceite con un trapo de algodón que no deje pelusa. No debe quedar ningún exceso de aceite en la superficie.
- 6 Deje que la superficie repose durante una hora y repita los pasos. Se recomienda aplicar tratamiento a la superficie dos o tres veces antes de su uso. Para el tratamiento final lije el aceite húmedo con lija de grano 280-400, antes de limpiar con un trapo de algodón que no deje pelusa.