



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

MASTER OPTIMA LACQUER



resistencia

Fuerte y resistente

Superficie robusta, con una elevada resistencia a los arañazos, derrames y manchas.



Tiempo de secado

Entre capas: Entre 2 y 3 horas a 20°C.
Uso ligero: 5 horas.
Endurecido completo: 5-7 días.



mantenimiento

Fácil de mantener

Se puede limpiar y mantener con WOCA Master Cleaner y WOCA Master Care para superficies barnizadas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Master Optima Lacquer es un barniz con base al agua y secado rápido formulado para conferir a la madera una superficie duradera y resistente. Su contenido elevado de sólidos colorea la madera levemente y da a la superficie un aspecto intenso y consistente. El barniz es fácil de aplicar, y presenta buena resistencia al agua y los productos químicos, por lo que es la solución ideal en oficinas y otro tipo de áreas comerciales sometidas a

un nivel intermedio de tránsito. Este barniz con etiqueta de interiores saludables es cómodo y seguro de aplicar, y asegura un ambiente agradable en interiores tras su aplicación.

ÁREAS DE APLICACIÓN

Para barnizar suelos nuevos, sin tratar y recién lijados en zonas comerciales. Ideal para todo tipo de maderas.

Información de producto

Rendimiento: 8-10 m²/L

Envases: 5 L

Brillo: Brillo/nivel de brillo 70.





USO

Preparación

Es importante que tanto la madera como el barniz estén a una temperatura de 15°C como mínimo (preferiblemente, a unos 20°C), y que la humedad del aire esté en torno al 50%. Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada para una buena evaporación y para reducir el tiempo de secado.

Para el lijado final hasta madera en bruto, utilice papel de lija de grano 180 o una almohadilla de lijar. Aspire a fondo y limpie el suelo a continuación utilizando una fregona bien escurrida. En suelos completamente lijados, WOCA Intensive Wood Cleaner puede ayudar a desinfectar la superficie antes de aplicar la imprimación o el barniz. Deje secar hasta el día siguiente. El suelo debe estar totalmente seco antes de aplicar imprimación o barniz. Al aplicar imprimación, utilice WOCA Master Base Primer en suelos recién lijados para reducir la adherencia lateral. Como alternativa, puede probar Master Multi Primer de WOCA en maderas exóticas o madera vieja tratada previamente

con aceite o cera.

Nota

Si no se respetan los tiempos de secado, la adherencia y resistencia del producto pueden verse afectadas. Con cada capa de barniz aumentan los tiempos de secado. Una temperatura elevada con baja humedad del aire reducirá los tiempos de secado. Una temperatura baja y con humedad elevada prolongará los tiempos de secado.


Limpieza y mantenimiento

Limpieza semanal: Master Cleaner, #684525

Mantenimiento semestral: Master Care, #684125



APLICACIÓN X 2



LIJADO



APLICACIÓN

TRATAMIENTO

- 1 Aplique una capa de imprimación y una de barniz Master Optima, brillo 70, sin diluir, con brocha o rodillo. Deje secar la superficie hasta el día siguiente.
- 2 Lije la superficie con una lija de grano 220-250 y aspírela a conciencia.
- 3 Aplique otra capa de Master Optima Lacquer sin diluir. Es posible que sea necesaria una tercera o cuarta capa de barniz para obtener un brillo 70.

Teniendo cuidado, el suelo recién barnizado puede utilizarse al cabo de unas 5 horas. No coloque muebles, etc. sobre el suelo hasta que pasen por lo menos 24 horas de la aplicación de la capa final de barniz. El suelo estará listo para el uso normal al cabo de unos 5-7 días, momento en que será posible colocar alfombras, etc. encima.

Para evitar manchas, el agua y los líquidos con color, como vino tinto y café, deben limpiarse de inmediato.